



**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI
OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W GMINNYM OŚRODKU
KULTURY W NIEPORĘCIE WRAZ Z PLACÓWKAMI**

Opracowała:

.....

Zatwierdził:

.....

Dotychczasowe działania podjęte przez Gminny Ośrodek Kultury w Nieporęcie wraz z Placówkami na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Lokalizacja placówek Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie:

Gminny Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 9, 05-126 Nieporęt

Filia GOK w Beniaminowie, ul. Fortowa 15, Beniaminów, 05-127 Białobrzegi

Filia GOK w Kątach Węgierskich, ul. Kościelna 22, 05-126 Nieporęt

Filia GOK w Stanisławowie Drugim, ul. Wolska 71a, 05-119 Legionowo

Filia GOK w Wólce Radzywińskiej, ul. Szkolna 81, Wólka Radzywińska, 05-126 Nieporęt

Filia GOK w Zegrzu Południowym, Osiedle Wojskowe 13, 05-130 Zegrze Południowe

1. W obszarze dostępności architektonicznej w Gminnym Ośrodku Kultury, pod adresem ul. Dworcowa 9a, 05-126 Nieporęt

- a) Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Dworcowej. Do obiektu wchodzi się po dwóch stopniach. Dla osób poruszających się na wózkach, po lewej stronie schodów znajduje się pochylnia o optymalnym kącie nachylenia.
- b) Drzwi wejściowe wejścia głównego posiadają minimalne wymiary potrzebne dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski. Drzwi otwierane są ręcznie.
- c) Biuro znajduje się na parterze na lewo od wejścia głównego.
- d) Drzwi są jednocześnie tablicą informacyjną.
- e) Budynek jest dwukondygnacyjny
- f) Wyróżniono początek i koniec wszystkich biegów schodowych (odmienna kolorystyka i odmienna faktura nawierzchni).
- g) Dla osób o ograniczonej mobilności w pełni dostępny jest poziom 0. Na kondygnację + 1 (powyżej parteru) prowadzą schody. Budynek nie jest wyposażony w windę, ani

inny system wspomagający przemieszczanie się osób z ograniczoną mobilnością. Zajęcia w których biorą udział osoby z ograniczoną mobilnością odbywają się na parterze.

- h) Toalety znajdują się na parterze budynku. Nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- i) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
- j) W siedzibie GOK nie ma pętli indukcyjnych.
- k) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- l) W biurze nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
- m) Parking z dużą ilością miejsc parkingowych bez wyznaczonych stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami.

W obszarze dostępności architektonicznej w Filii Beniaminów, ul. Fortowa 15, Beniaminów, 05-127 Białobrzegi

- a) Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Fortowej.
- b) Przed drzwiami jest jeden stopień o wysokości 10 centymetrów, szerokości 265 centymetrów i głębokości 120 centymetrów. Oznaczony jest taśmą (żółto-czarną). Przed wejściem brak jest podjazdu dla wózków.
- c) Za drzwiami jest korytarz, który prowadzi do szatni. Na jego lewej ścianie umiejscowiona jest tablica informacyjna. Po prawej stronie korytarza są drzwi do małej sali i biura. Po lewej stronie są drzwi do dużej sali i toalety. Drzwi nie stanowią bariery dla osób poruszających się na wózku.
- d) Drzwi wejściowe są jednocześnie tablicą informacyjną. Zewnętrzne i wewnętrzne drzwi posiadają minimalne wymiary skrajnie potrzebne dla osób poruszających na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski.
- e) Budynek jest parterowy.
- f) Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Beniaminowie posiada dwie sale (przejściowe) i biuro do których jest wejście z 2 centymetrowymi progami, które są oznaczone

taśmą (żółto-czarną). W dużej sali są drzwi wejściowe do jednej toalety również z progiem 2 centymetrowym. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

- g) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
- h) W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
- i) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W obszarze dostępności architektonicznej Filia Kąty Węgierskie, ul. Kościelna 22, 05-126 Nieporęt

- a) Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Kościelnej.
- b) Wejście do budynku jest z poziomego parkingu, nie ma schodów i progu. Parking z dużą ilością miejsc parkingowych bez wyznaczonych stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami.
- c) Drzwi wejściowe, główne posiadają minimalne wymiary potrzebne osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski. Drzwi otwierane są ręcznie.
- d) Budynek posiada tylko parter. Szatnia dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych - wieszaki zamocowane są na różnych wysokościach.
- e) Toaleta przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych, znajduje się na wprost wejścia.
- f) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
- g) Tablica informacyjna znajduje się na wprost wejścia, na wysokości umożliwiającej czytanie osobie siedzącej na wózku.
- h) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
- i) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących; nie ma pętli indukcyjnej.

**W obszarze dostępności architektonicznej Filia Stanisławów Drugi, ul. Wolska 71a,
05-119 Legionowo**

- a) Wjazd na teren jest od ul. Wolskiej. Parking usytuowany jest blisko wejścia do obiektu. Budynek jest wyposażony w dwa wejścia od frontu i szczytu. Do każdego z nich prowadzą trzy stopnie. Brak jest pochylni dla osób z ograniczoną mobilnością.
- b) Tablica informacyjna znajduje się na drzwiach wejściowych i na po lewej stronie korytarza prowadzącego od wejścia.
- c) Budynek jest dwukondygnacyjny
- d) Dla osób o ograniczonej mobilności w pełni dostępny jest poziom 0. Na kondygnację + 1 (powyżej parteru) prowadzą schody, budynek nie jest wyposażony w windę, ani inny system wspomagający przemieszczanie się osób z ograniczoną mobilnością. Zajęcia w których biorą udział osoby z ograniczoną mobilnością odbywają się na parterze.
- e) Toalety znajdują się na parterze budynku. Nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- f) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
- g) W obiekcie nie ma pętli indukcyjnych.
- h) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- i) W biurze nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
- j) Parking z dużą ilością miejsc parkingowych bez wyznaczonych stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami.

**W obszarze dostępności architektonicznej Filia Wólka Radzywińska, ul. Szkolna 81,
Wólka Radzywińska, 05-126 Nieporęt**

- a) Do budynku prowadzą dwa wejścia przez bramę wjazdową od ul. Szkolnej.
- b) Jedno wejście to wejście do OSP (plus brama garażowa na środku budynku).
- c) Drugie wejście, po prawej stronie budynku jest wejściem do Filii Gminnego Ośrodka Kultury w Wólce Radzywińskiej. Do wejścia prowadzą dwa niskie progi. Za znajduje się mały korytarz z drzwiami prowadzącymi na salę. Te drugie drzwi są otwarte i nie stanowią bariery dla osób poruszających się na wózku.
- d) Przed wejściem brak jest podjazdu dla wózków.

- e) Drzwi wejściowe drzwiami (które z zewnątrz są jednocześnie „tablicą informacyjną” posiadają minimalne wymiary skrajnie potrzebne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski.
- f) Budynek jest parterowy.
- g) Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Wólce Radzymińskiej posiada jedną salę, z której jest bezprogowe wejście do korytarza. Na wprost są drzwi do dwóch łazienek. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
- h) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
- i) W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- j) Parking z dużą ilością miejsc parkingowych bez wyznaczonych stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami.

W obszarze dostępności architektonicznej Filia Zegrze Południowe, Osiedle Wojskowe 13 05-130 Zegrze Południowe

- a) Do budynku prowadzi jedno wejście przed którym nie ma schodów.
- b) Drzwi wejściowe posiadają minimalne wymiary skrajnie potrzebne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski. Drzwi posiadają również dodatkowe skrzydło które można otworzyć jeśli zajdzie taka potrzeba.
- c) Budynek posiada parter oraz jedno piętro.
- d) Do poziomu pierwszego piętra prowadzą schody.
- e) Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami, tj. pierwszy i ostatni stopień mają odmienną fakturę nawierzchni niż pozostałe.
- f) Wszystkie pomieszczenia znajdują się na piętrze.
- g) Budynek jest wyposażony w platformę z napędem śrubowym dla osób niepełnosprawnych (na wprost wejścia). Panel w platformie nie jest zaopatrzony w oznaczenia w alfabecie Braille'a.

- h) Na piętrze znajdują się dwa korytarze pomiędzy którymi występuje różnica poziomów zniwelowana łagodnym skosem który jest oznakowany taśmą.
- i) Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze, po prawej stronie od wejścia na korytarz. Mogą wystąpić drobne niedogodności ze względu na niezachowanie powierzchni manewrowej o minimalnych wymiarach 1,5 m x 1,5 m, umiejscowieniem podajnika z mydłem i ręcznikiem papierowym.
- j) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
- k) W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
- l) W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- m) Parking z dużą ilością miejsc parkingowych bez wyznaczonych stanowisk dla osób z niepełnosprawnościami.

PLANOWANE DZIAŁANIA

Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Nieporęcie wraz z filiami na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 r. poz. 1062), zwana dalej „Ustawą”, ma służyć poprawie warunków życia i funkcjonowania obywateli, zwłaszcza tych ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, podeszłego wieku czy choroby. Osoby te mogą mieć utrudniony dostęp do korzystania z usług podmiotu publicznego z powodu barier architektonicznych, cyfrowych czy informacyjno-komunikacyjnych. Kluczowym jest zmiana podejścia do obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami i podejmowanie działań, przez podmioty publiczne, na rzecz eliminacji występujących barier. Temu służyć ma realizacja zapisów Ustawy.

Ustawa jest strategicznym elementem rządowego programu Dostępność Plus. Program ten został przyjęty uchwałą nr 102/2018 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2018 r. Celem programu jest budowanie systemu na rzecz rozwoju dostępności w Polsce. W dużej mierze koncentruje się na kształtowaniu warunków do zmian w przestrzeni publicznej, architektury, transportu i oferowanych na rynku produktów tak, by dostosować je do potrzeb wszystkich obywateli, zwłaszcza osób o szczególnych potrzebach związanych z niepełnosprawnością czy seniorów.

Rozwiązania zapisane w Ustawie wypełniają zapisy Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.). Tym samym zobowiązują do zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu do obiektów/budynków na równi z innymi obywatelami. Zapisy Ustawy wychodzą jednak znacznie szerzej, zobowiązując podmioty publiczne do zapewnienia dostępności również w zakresie cyfrowym czy informacyjno-komunikacyjnym.

Na podstawie Ustawy każdy organ władzy publicznej określony w art. 14 ust.1 ma obowiązek wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności. Jednym z zadań koordynatora jest przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Celem planu jest wskazanie kierunków niezbędnych zmian i wdrażanie rozwiązań służących usprawnieniu funkcjonowania podmiotu publicznego, uczynienia go bardziej dostępnym oraz przyjaznym osobom ze szczególnymi potrzebami.

**PLANOWANE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POPRAWY REALIZACJI ZADAŃ
W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI**

W obszarze dostępności architektonicznej				
L.p.	Zakres działania	Czas realizacji	Niezbędne działania do wdrożenia zalecenia	Miejsce
1.	Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy	W miarę możliwości finansowych	Zakup urządzeń umożliwiających zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy lub dotykowy.	Gminny Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 9a, 05-126 Nieporęt Filia Gminnego Ośrodka Kultury w
2.	Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości bezpiecznej ewakuacji		Zakup i montaż urządzeń do bezpiecznej ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami, w tym: krzeseł ewakuacyjnych, materaców lub mat ewakuacyjnych	Beniaminowie ul. Fortowa 15, Beniaminów 05-127 Białobrzegi Filia Gminnego Ośrodka Kultury w
3.	Niwelowanie barier architektonicznych, umożliwienie osobom ze szczególnymi potrzebami swobodnej komunikacji pionowej i poziomej		Dostosowanie budynków do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, likwidacja progów, niwelowanie różnic poziomowych, oznakowanie początkowego i końcowego stopnia biegu schodowego w sposób kontrastowy, budowa wind, platform, podjazdów.	Wólce Radzymińskiej ul. Szkolna 81, Wólka Radzymińska 05-126 Nieporęt Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Zegrzu Południowym Osiedle Wojskowe 13 05-130Zegrze Południowe
4.	Dostosowanie przestrzeni wewnętrznej budynków do możliwości użytkowania przez osoby ze szczególnymi potrzebami		Dostosowanie łazienek dla osób z niepełnosprawnością	Filia Kąty Węgierskie, ul. Kościelna 22, 05-126 Nieporęt Filia Stanisławów
5.	Stworzenie zapisów dotyczących przebywania na terenie GOK-u psa asystującego, psa przewodnika		Przeszkolenie pracowników odpowiedzialnych za wpuszczenie do siedziby GOK osób przychodzących z psem asystującym, psem przewodnikiem	Drugi, ul. Wolska 71a, 05-119 Legionowo
6.	Dostosowanie przestrzeni zewnętrznej budynków do możliwości użytkowania przez osoby ze szczególnymi potrzebami		Wyznaczenie oraz oznakowanie poziome i pionowe miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością	Gminny Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 9a, 05-126 Nieporęt

w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej				
1.	Instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,	W miarę możliwości finansowych	Zainstalowanie urządzeń	Gminny Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 9a, 05-126 Nieporęt Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Beniaminowie ul. Fortowa 15, Beniaminów 05-127 Białobrzegi Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Wólce Radzyńskiej ul. Szkolna 81, Wólka Radzyńska 05-126 Nieporęt
2.	Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, informacji w tekście łatwym do czytania,		Poprawa stron internetowych	Filia Gminnego Ośrodka Kultury w Zegrzu Południowym Osiedle Wojskowe 13 05-130Zegrze Południowe Filia Kąty Węgierskie, ul. Kościelna 22, 05-126 Nieporęt Filia Stanisławów Drugi, ul. Wolska 71a, 05-119 Legionowo
W obszarze dostępności cyfrowej				
1.	Dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych		Dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dostosowanie wszystkich dokumentów elektronicznych do wymagań WCAG.	Gminny Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 9a, 05-126 Nieporęt

